



GS19

ថ្នាំលាបដែកស
GALVANIZED STEEL PAINT



របៀបសម្អាតមុនពេលលាប

ផ្ទៃដែលត្រូវលាបត្រូវប្រាកដថាស្ងួត និងស្អាតល្អពុំមានកង្វែច កម្ទីធូលីដី ជាតិប្រេង ឬខ្លាញ់ ដែលនាំឱ្យផ្ទាត់ ឬរបកក្រោយ ពេលលាបផ្ទាំងរួច។

របៀបប្រើប្រាស់

1. មុននឹងប្រើ ត្រូវកូរផ្ទាំងឱ្យបានសព្វល្អ ជៀសវាងការកក ប្រេងនៅខាងលើ
2. គួរបន្ថែមប្រេងលាយឱ្យផ្ទាំងរាវល្អមស្រួលលាប ឬបាញ់។ ប្រភេទប្រេង ដែលអាចប្រើបានមាន CAR-100 (ប្រេង លាយរបស់ក្រុមហ៊ុន ខាំ-ផែន) ឬប្រភេទប្រេងដទៃដែល មានសមត្ថភាពរំលាយខ្លាំង ដោយជៀសវាងការប្រើ ប្រេងកាត ឬសាំងធម្មតា ព្រោះវានាំឱ្យខូចគុណភាព ផលិតផល។

កម្រិតនៃការលាយប្រេង

- សម្រាប់ការលាបដោយដក់ ឬរ៉ូឡូ 15-20% នៃផ្ទាំងសរុប (2-3 លីត្រ/ធុង 17kg)
- សម្រាប់ការប្រើក្បាលបាញ់ 20 - 25% នៃផ្ទាំងសរុប (3-4 លីត្រ/ធុង 17kg)

និរន្តរភាពដល្អបំផុត

ប្រមាណ 88-99 ម៉ែត្រការ៉េ/ធុង (សម្រាប់ការរុញ/លាប 2 ទឹក ជិតយ៉ាងល្អ)

ចន្លោះពេលទុកឱ្យស្ងួត

1. លាបទឹកបន្ទាប់ 2 ម៉ោងឡើងទៅ
2. ស្ងួតប៉ះបាន 20-30 នាទី
3. ស្ងួតរឹងមាំ 42 ម៉ោង



- ងាយស្រួលលាប ឬបាញ់
- ស្ងួតលឿន ចំណេញពេល
- សាច់ថ្នាំរាបស្មើ ភ្ជួរលោងល្អ
- សាច់ថ្នាំរឹងមាំ ជាប់បានយូរ
- មិនបាច់ប្រើថ្នាំទ្រនាប់

GS19 គឺជាប្រភេទថ្នាំ ប្រេងលាបផ្ទាំងលំដើដែកស (Galvanized steel) ដែលផ្សំឡើងពីការ និងសារធាតុបន្ថែមដែលមានលក្ខណៈពិសេសធននឹងអាកាស ធាតុ ស្ងួតរឹងមាំ និងគោងជាប់បានល្អ។ **GS19** មានពណ៌ជាច្រើនសម្រាប់ជ្រើសរើស ដូចមានក្នុងកាតាឡុក (Catalogue) ផ្ទាំងប្រេង **M33** របស់ក្រុមហ៊ុនយើង។

ទំនាក់ទំនងផ្នែកលក់:	ទំនាក់ទំនងផ្នែកបច្ចេកទេស:
☎ 015 560 444	☎ 085 909 919
☎ 088 7888 001	☎ 015 888 003



M ត្រូវ

- ✓ ត្រូវទិញវត្ថុធាតុដើមល្អ
- ✓ ត្រូវមានស្តង់ដារផលិតច្បាស់លាស់
- ✓ ត្រូវចេះប្រើប្រាស់



ស្ថិតិសាស្ត្រស្រាវជ្រាវ